




# TRABAJADOR RECOLECTOR DE DESECHOS MUERE AL CAER AL INTERIOR DE CONTENEDOR

## DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

En una estación de transferencia, un trabajador desciende del camión tolva para ayudar a la descarga de los desechos hacia el contenedor de vagón. Al caminar por el costado del camión, tropieza y cae desde una altura de 5 metros al interior de contenedor, falleciendo en el lugar.



## CAUSAS DEL ACCIDENTE

- » Descender del camión y transitar por zona no autorizada para peatones.
- » Puerta trasera de camión tolva para descarga de escombros, no cumple con diseño para camiones de recolección.
- » Falta de supervisión en patio de descarga.
- » Falta de instrucción que indique la prohibición de ingresar al área sin acompañantes.
- » Falta de procedimiento para el desarrollo de la actividad, en caso de atascamiento del residuo sólido en la salida, o para abrir la puerta trasera de camión tolva.
- » Falta de identificación de peligros y riesgos.

## LECCIONES APRENDIDAS

### TRABAJADORES

- 1 No descender del camión y transitar sólo en zonas autorizadas.
- 2 Verificar que el camión cumpla con las características necesarias para el trabajo, antes de iniciar un servicio.
- 3 Informarse de los riesgos y las medidas de control que deben cumplir en el lugar de descarga.
- 4 Cumplir con la señalización dispuesta en las áreas de trabajo.
- 5 Identificar los peligros antes de iniciar la operación.
- 6 Informar inmediatamente al supervisor si se detectan condiciones de peligro.

### EMPRESA

- 1 Clasificar la flota de camiones de acuerdo a los requerimientos operativos y asignar servicios según esto.
- 2 Identificar los peligros en el área de trabajo y establecer medidas de control.
- 3 Informar a la empresa responsable de la instalación sobre condiciones de peligro y proponer medidas de control.
- 4 Cumplir con las medidas de control que establece la empresa responsable de la instalación. Por ejemplo, prohibición de ingreso de ayudantes, descenso del camión, etc.
- 5 Implementar procedimientos de trabajo seguro para descarga de residuos en zona de transferencia y capacitar a trabajadores.
- 6 Coordinar con la ACHS la realización de los siguientes cursos:
  - » Identificación de peligros.
  - » Curso de Autocuidado.

En el  
**2013**  
murieron



80  
personas

por accidentes  
del trabajo

ayúdanos  
a evitar que este  
número no  
aumente

difundiendo  
estas medidas  
preventivas